

FOTODENUNCIA AGOSTO 2009

“ESTADO DEL ALCANTARILLADO EN LAS CALLES CRUCES Y CARRIL”



Pezuela de las Torres



Este es el estado en el que han quedado los registros de las alcantarillas de las calles Carril y Las Cruces después de los arreglos del Plan Prisma. Es imposible levantar las tapas según las han dejado, motivo por el cual el servicio de desratización no se realiza desde que esto está así. Es de suponer que algún técnico del Ayuntamiento habrá firmado las certificaciones de obra con las tapas en este estado, demostrando su desidia e irresponsabilidad, al igual que el concejal responsable.