

FOTODENUNCIA DE FEBRERO DE 2010.

ESTADO LAMENTABLE DEL CAMINO DEL CEMENTERIO



Pezuela de las Torres



Aspecto que presentan algunos puntos del Camino del Cementerio. Fotografías tomadas el 15 de enero de 2009

Desde hace años, el contenedor que coloca el Ayuntamiento en el Camino del Cementerio junto a la ermita de la Soledad presenta permanentemente un aspecto de total abandono, rebosado de basura, restos de poda y escombros, que afea considerablemente un monumento destacado de nuestro municipio y el entorno del Cementerio.

Por otra parte, al poco tiempo de haberse asfaltado esta calle, ya había rejillas y tapas de alcantarilla levantadas y un par de zanjas que la cruzaban de lado a lado. Aunque las zanjas se acaban de asfaltar, tras muchos meses abiertas y justo después de haberse tomado la fotografía, a día de hoy las rejillas y las tapas de alcantarilla han desaparecido después de estar sueltas también durante meses. Los agujeros que han quedado en las bocas de alcantarillado han sido tapados provisionalmente con unos pequeños paneles de hormigón que están ya deteriorados, y sus conos señalizadores están, la mayoría de las veces, a mucha distancia de los agujeros que pretenden señalar. Esta situación supone un considerable riesgo para los vehículos y peatones que circulan por esta calle, en especial de noche.

Lo realmente preocupante es que el Camino del Cementerio está así desde hace mucho tiempo, y el Equipo de Gobierno Municipal no se ha preocupado aún de solucionar este problema. ¿Habrá que esperar a que haya un accidente serio para que se aborde su resolución definitivamente? Esperemos que no.

Participa en *Fotodenuncia*: remite tus fotografías explicando la situación que quieras denunciar a través de correo electrónico a: correo@iupezuela.es.